



יום רביעי ט"ז סיון תשע"ב
06/06/12

אל: **שרון נסים**, מנכ"ל רשות נחל הקישון
מאת: **אלון בן מאיר**, ממונה פיקוח, רשות נחל הקישון

שלום רב,

הנדון: זיהום מעגן הדיג "שביט" בקישון בשמן שחור – 6.6.12

בעת סיור שערכתי במעגן הדיג "שביט" שבקישון, שבאחריות חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים בע"מ (חנ"י), הבחנתי בכתם שמן שחור המתפשט במים בקצה הצפוני מערבי של רציף מעגן הדיג, רציף ספינות המכמורת. בנוסף לכתם השחור, הבחנתי בעדשת שמן צבעונית המכסה את פני המים, בין כלי השיט העוגנים לאורך הרציף הצפוני. סביב כתם השמן נפרש שרוול סופג.

במקום נכחו עובדי מנהלת מעגן הדיג "שביט" (חנ"י).

בברור שערכתי נאמר לי שבמקום עמדה ספינה שבוצעו עליה עבודות גריטה. בעיקבות עבודות אלו טבעה הספינה וזיהמה את מי המעגן בשמן שחור.

הודעה בדבר אירוע הזיהום הועברה למוקד הסביבה של המשרד להגנת הסביבה. צולמו תמונות של הזיהום וכן נלקחה דגימת מים ממקום טביעתה של הספינה לבדיקת מעבדה. למקום הגיע מפקח אגף ים וחופים ופתח בחקירה. צוות קבלן טיפול בזיהום שמנים ודלקים של נמל הקישון הגיע גם כן והחל בפעולות ניקוי הזיהום.

אמשיך לעקוב אחר האירוע.

מצ"ב תמונות.

בברכה,

אלון בן מאיר
ממונה פיקוח

העתקים: **מתי שולימוביץ'**, מהנדסת כימיה, רשות נחל הקישון
גיל גוטמן, מהנדס הסביבה, רשות נחל הקישון



תמונה מס' 1- כתם שמן שחור על פני המים באזור טביעתה של הספינה. צילום: אלון בן מאיר, רשות נחל הקישון – 6.6.12



תמונה מס' 2- פעולות ניקוי כתם השמן. צילום: אלון בן מאיר, רשות נחל הקישון. 6.6.12

